



ORGANIGRAMMA



Il Responsabile del Settore

F.to Andrea Somaschi

MANSIONARIO

Responsabile di Settore

Compiti e responsabilità:

- la corretta gestione dei campioni e delle apparecchiature di riferimento;
- la preparazione e gestione della documentazione tecnica relativa alle attività del Settore;
- il rispetto di SQP con la collaborazione con del SQuA per lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento;
- lo studio di nuove tecniche e procedimenti promuovendone, in collaborazione con gli Istituti Metrologici, l'adozione da parte del Settore;
- l'individuazione, in collaborazione con SQuA, delle necessità di addestramento e di qualifica del personale addetto al Settore, proponendo le azioni necessarie e rilasciando la relativa qualificazione;
- la firma per approvazione dei certificati (di taratura) emessi dal Settore;
- l'archiviazione e la conservazione della documentazione, inerente SQP, controllata dal Settore.
- eseguire tutte le operazioni necessarie per le tarature e l'emissione del Certificato di Taratura.
- inserimento delle caratteristiche metrologiche della strumentazione in dotazione al settore nel foglio di calcolo "equazioni-celle" ed eventuale aggiornamento.
- validazione del SW e dei dispositivi di acquisizione/registrazione dei dati derivati dalla catena campione

Operatore Tecnico

Compiti e responsabilità:

- eseguire tutte le operazioni necessarie per le tarature e l'emissione del Certificato di Taratura.

REQUISITI MINIMI

<i>Funzione</i>	<i>Titolo di studio</i>	<i>Esperienza Professionale</i>	<i>Conoscenze specifiche</i>
<i>Responsabile del Settore</i>	Diploma tecnico	Esperienza lavorativa minimo quinquennale nella attività del Settore.	Conoscenze approfondite nel settore metrologico. Conoscenza delle norme che regolano l'attività del settore compresa la norma 17025
<i>Tecnico di Prova Settore</i>	Diploma tecnico	Esperienza lavorativa minimo annuale nel campo delle misure meccaniche Conduzione diretta di prove e misure con utilizzo di sussidi informatici	Conoscenze di base nel settore metrologico.

ABILITAZIONE E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

Il Responsabile di Settore definisce i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione ad eseguire le tarature.

Il tecnico si ritiene qualificato all'esecuzione della taratura se, oltre ad avere i requisiti minimi sopra specificati, ha eseguito almeno dieci tarature in affiancamento al Responsabile del Settore. L'esito dell'efficacia della formazione ed abilitazione è valutata dal Responsabile del Settore attraverso un test di valutazione finale il cui esito viene confermato dal Responsabile stesso.

Al fini del mantenimento della qualifica è necessario che ciascun componente del settore forze, abilitato allo svolgimento delle tarature, svolga almeno 10 tarature l'anno.

Inoltre, annualmente viene svolta una taratura in doppio sulla stessa strumentazione e viene calcolato l'errore normalizzato (o indice di compatibilità) come da procedura TARATURA MACCHINE STATICHE MONOASSIALI SQuA/FO/POP.98.001 paragrafo incertezza dell'operatore, verificando che la compatibilità tra gli operatori, sia compresa tra -1 e 1 estremi compresi.

Il Responsabile del Settore verifica che tutti i componenti del settore abbiano mantenuto la qualifica per svolgere le tarature.